6. SEGURIDAD VIAL

Dentro del estudio de la movilidad, la seguridad vial se comporta como el soporte principal para garantizar los desplazamientos seguros dentro de nuestras ciudades. Un eficiente sistema de transportes públicos con una deficiente y vetusta señalización, lleva al traste todo el correcto funcionamiento de nuestra movilidad urbana.

Por ello, dentro del análisis de la seguridad vial hay que tener en cuenta diferentes factores:

a) El estudio de los elementos de seguridad a nivel de calzada. Referido tanto a la presencia como a la ausencia de los mismos en zonas muy importantes.
b) El estudio del estado de la calzada, en cuanto a la conservación tanto del asfalto como de las marcas de señalización y pintado.
c) La siniestralidad, dato muy importante a la hora de planificar las diferentes ordenaciones de tráfico, así como para reducir o minimizar los impactos provocados por los diferentes elementos que juegan dentro de la circulación.

Respecto a los elementos de seguridad, existen numerosas actuaciones para garantizar una correcta seguridad vial, evitando en la medida de los posible, siniestros indeseados.

Una de las actuaciones más llevadas a cabo en la actualidad es la eliminación de la mala visibilidad en los cruces. La colocación de aparcamientos en superficie adyacente a los pasos de peatones o de mobiliario urbano de grandes dimensiones (quioscos, o contenedores) impide la visibilidad a los peatones, generando situaciones de riesgo, especialmente para menores cuya perspectiva resulta todavía más desfavorecida.

Por ello resulta recomendable mantener un espacio libre al sentido de circulación de los vehículos ampliando la acera (ver ilustración) que aporte el grado de visibilidad necesario.



Fuente: Guía para la elaboración de PMUS. Junta de Andalucía 2010

Respecto a los elementos de seguridad a nivel de calzada, existen numerosas zonas del municipio que se encuentran bien equipadas con estos sistemas de reducción de velocidad, así como de potenciar la visibilidad del peatón ante posibles cruces.

En el siguiente mapa aparecen las zonas del municipio que cuentan con reductores de velocidad (se llegan a contabilizar hasta **69 elementos de seguridad a nivel de calzada**):



Zona noreste



Zona sureste

Las fotografías aparecen en el álbum fotográfico anexo: *"Elementos de seauridad"*

Será necesario hacer un verdadero hincapié en el desarrollo de un programa exclusivo de actuación, que se base en la inventarización e implantación posterior de todo un conjunto de elementos de seguridad para garantizar la seguridad ciudadana de los peatones y conductores.

Junto a los elementos de seguridad a nivel de **calzada**, el propio estudio del **estado de conservación** de la misma, tanto de asfalto, como de pintado horizontal, es otro elemento clave a tener en cuenta en nuestro Plan de Movilidad.

Después de un exhaustivo trabajo de campo se han contabilizado **662 incidencias** en las vías urbanas del término municipal, de las cuales, 210 se producen por puntos de mal estado de la calzada, y el resto por existir una inadecuada señalización, principalmente por su deterioro.

Será necesario al igual que ocurría con los elementos de seguridad, introducir un programa de actuación basada en la corrección de estas deficiencias.

TIPO	FOTO	TIPO	FOTO
FALTA SEPARACION	1	CALZADA MAL	3389
CALZADA MAL	1041	CALZADA MAL	3392
CALZADA MAL	1060	CALZADA MAL	3402
CALZADA MAL	1061	CALZADA MAL	3413
FALTA SEPARACION	107	CALZADA MAL	3424
FALTA SEPARACION	110	CALZADA MAL	3452
CALZADA MAL	1108	CALZADA MAL	3454
FALTA SEÑALIZACION	112	SEÑALIZACION GASTADA	3547
CALZADA MAL	113	SEÑALIZACION GASTADA	3623
CALZADA MAL	1132	CALZADA MAL	37
CALZADA MAL	1138	FALTA SEPARACION	38
CALZADA MAL	114	FALTA SEPARACION	39
CALZADA MAL	115	FALTA SEPARACION	4019
FALTA SEPARACION	116	FALTA SEPARACION	4028
SEÑALIZACION GASTADA	1178	FALTA SEÑALIZACION	4048
FALTA SEPARACION	1180	CALZADA MAL	4049
FALTA SEPARACION	1183	CALZADA MAL	4052
CALZADA MAL	1209	FALTA SEPARACION	4055
FALTA SEPARACION	1213	FALTA SEPARACION	4058
CALZADA MAL	1214	FALTA SEPARACION	4060
FALTA SEPARACION	1221	CALZADA MAL	4061
CALZADA MAL	1236	CALZADA MAL	4063
SEÑALIZACION GASTADA	1257	CALZADA MAL	4183
CALZADA MAL	1269	CALZADA MAL	4190
CALZADA MAL	1297	FALTA SEP CARRIL	4199
CALZADA MAL	1300	FALTA SEÑALZ HORIZONTAL	4228
CALZADA MAL	1304	CALZADA MAL	4241
CALZADA MAL	1307	FALTA SEP CARRIL	4242
CALZADA MAL	1308	FALTA SEP CARRIL	4250
CALZADA MAL	1310	CALZADA MAL	4251
CALZADA MAL	1317	FALTA SEP CARRILES	4278
CALZADA MAL	1318	FALTA SEP CARRIL	4287
CALZADA MAL	1373	FALTA SEP CARRIL	4296
CALZADA MAL	1375	FALTA SEP CARRILES	4304
FALTA SEPARACION	1379	FALTA SEÑALIZ HORIZONTAL	4349
CALZADA MAL	1381	CALZADA MAL	441
SEÑALIZACION GASTADA	1382	SEÑALIZACION GASTADA	4419
SEÑALIZACION GASTADA	1395	CALZADA MAL	4428
SEÑALIZACION GASTADA	1401	SEÑALIZACION GASTADA	4431
CALZADA MAL	1413	SEÑALIZACION GASTADA	4437
FALTA SEPARACION	1561	CALZADA MAL	4438
CALZADA MAL	1562	SEÑALIZACION GASTADA	4465
FALTA SEPARACION	1564	CALZADA MAL	4474
FALTA SEPARACION	1569	CALZADA MAL	4486
SEÑALIZACION GASTADA	1583	CALZADA MAL	4489
FALTA SEPARACION	1605	CALZADA MAL	4490
FALTA SEPARACION	1628	SEÑALIZACION GASTADA	4493
FALTA SEPARACION	1631	SEÑALIZACION GASTADA	4499
FALTA SEPARACION	1632	CALZADA MAL	4500
FALTA SEPARACION	1635	CALZADA MAL	4506
FALTA SEPARACION	1641	SEÑALIZACION GASTADA	4513
FALTA SEPARACION	1653	CALZADA MAL	4517
FALTA SEPARACION	1659	CALZADA MAL	4554
SEÑALIZACION GASTADA	1663	CALZADA MAL	4555
FALTA SEPARACION	1666	CALZADA MAL	4558
SEÑALIZACION GASTADA	1679	CALZADA MAL	4560
FALTA SEPARACION	1728	CALZADA MAL	4562
FALTA SEPARACION	1742	CALZADA MAL	4563
FALTA SEPARACION	1750	FALTA SEPARACION	4574
CALZADA MAL	1755	FALTA SEPARACION	4576
CALZADA MAL	1756	FALTA SEPARACION	4579
CALZADA MAL	1757	FALTA SEPARACION	4580
CALZADA MAL	1761	FALTA SEPARACION	4581
FALTA SEPARACION	1780	FALTA SEPARACION	4588
FALTA SEPARACION	1808	FALTA SEPARACION	4594
FALTA SEPARACION	1812	FALTA SEPARACION	4597

FALTA SEPARACION	1815	FALTA SEPARACION	4599
CALZADA MAL	1821	FALTA SEPARACION	4600
FALTA SEÑALIZACION	1822	FALTA SEPARACION	4603
FALTA SEPARACION	1823	FALTA SEPARACION	4609
FALTA SEPARACION	1834	CALZADA MAL	4611
CALZADA MAL	1840	FALTA SEPARACION	4611
FALTA SEPARACION	1842	FALTA SEPARACION	4613
FALTA SEPARACION	1846	FALTA SEPARACION	4614
FALTA SEPARACION	1853	FALTA SEPARACION	4615
CALZADA MAL	1854	FALTA SEPARACION	4616
FALTA SEPARACION	1855	FALTA SEPARACION	4617
CALZADA MAL	1856	FALTA SEPARACION	4618
FALTA SEPARACION	1860	FALTA SEPARACION	4622
FALTA SEPARACION	1861	FALTA SEÑALIZACION	4623
FALTA SEPARACION	1862	FALTA SEPARACION	4624
CALZADA MAL	1863	FALTA SEPARACION	4626
FALTA SEPARACION	1864	FALTA SEÑALIZACION	4629
CALZADA MAL	1866	FALTA SEÑALIZACION	4631
CALZADA MAL	1867	CALZADA MAL	4632
CALZADA MAL	1868	CALZADA MAL	4633
CALZADA MAL	1869	FALTA SEÑALIZACION	4633
FALTA SEPARACION	1872	CALZADA MAL	4634
FALTA SEPARACION	1873	CALZADA MAL	4635
CALZADA MAL	1874	CALZADA MAL	4636
CALZADA MAL	1878	CALZADA MAL	4637
CALZADA MAL	1886	CALZADA MAL	4638
FALTA SEPARACION	1886	FALTA SEPARACION	4639
CALZADA MAL	1888	FALTA SEPARACION	4640
CALZADA MAL	1889	FALTA SEPARACION	4641
CALZADA MAL	1890	FALTA SEPARACION	4642
CALZADA MAL	1890	CALZADA MAL	4644
FALTA SEPARACION	1926	FALTA SEPARACION	4645
SEÑALIZACION GASTADA	1930	SEÑALIZACION GASTADA	4647
FALTA SEPARACION	1944	FALTA SEPARACION	4648
FALTA SEPARACION	2005	FALTA SEPARACION	4649
FALTA SEPARACION	2015	FALTA SEPARACION	4650
FALTA SEPARACION	2016	CALZADA MAL	4650
FALTA SEPARACION	2019	SEÑALIZACION GASTADA	4659
FALTA SEPARACION	2059	CALZADA MAL	4660
FALTA SEPARACION	2060	FALTA SEÑALIZACION	4660
CALZADA MAL	2061	FALTA SEÑALIZACION	4669
CALZADA MAL	2062	FALTA SEÑALIZACION	4670
CALZADA MAL	2070	FALTA SEÑALIZACION	4671

CALZADA MAL	2072	FALTA SEÑALIZACION	4676
CALZADA MAL	2089	FALTA SEÑALIZACION	4677
CALZADA MAL	2090	FALTA SEÑALIZACION	4678
FALTA SEPARACION	2103	FALTA SEÑALIZACION	4683
FALTA SEPARACION	2106	FALTA SEÑALIZACION	4684
FALTA SEPARACION	2116	FALTA SEÑALIZACION	4688
FALTA SEPARACION	2117	FALTA SEÑALIZACION	4689
FALTA SEPARACION	2118	FALTA SEÑALIZACION	4690
FALTA SEPARACION	2119	FALTA SEPARACION	50
FALTA SEPARACION	2123	FALTA SEPARACION	5027
COCHES INVADIENDO CARRIL	2127	FALTA SEPARACION	5029
FALTA SEPARACION	2127	FALTA SEPARACION	5031
CALZADA MAL	2144	ALTA SEÑAL HORIZONTAL	5033
FALTA SEPARACION	2178	FALTA SEÑALIZACION	5034
FALTA SEPARACION	2180	FALTA SEÑALIZACION	5037
CALZADA MAL	2181	FALTA SEPARACION	5038
FALTA SEPARACION	2210	FALTA SEPARACION	5041
FALTA SEPARACION	2213	FALTA SEPARACION	5044
FALTA SEPARACION	2217	FALTA SEPARACION	5045
FALTA SEPARACION	2220	CALZADA MAL	5046
FALTA SEPARACION	2222	CALZADA MAL	5047
FALTA SEPARACION	2224	CALZADA MAL	5048
CALZADA MAL	2224	CALZADA MAL	5049
FALTA SEPARACION	2225	CALZADA MAL	5050
FALTA SEPARACION	2232	CALZADA MAL	5051
FALTA SEPARACION	2234	FALTA SEPARACION	5052
FALTA SEPARACION	2235	CALZADA MAL	5053
FALTA SEPARACION	2258	FALTA SEPARACION	5053
CALZADA MAL	2300	CALZADA MAL	5054
CALZADA MAL	2301	FALTA SEPARACION	5054
CALZADA MAL	2303	FALTA SEÑALIZACION	5055
FALTA SEPARACION	2315	FALTA SEPARACION	5139
SEÑALIZACION GASTADA	2315	FALTA SEPARACION	5142
SEÑALIZACION GASTADA	2316	FALTA SEPARACION	5143
CALZADA MAL	2330	CALZADA MAL	5144
SEÑALIZACION GASTADA	2330	CALZADA MAL	5145
FALTA SEPARACION	2346	CALZADA MAL	5147
FALTA SEPARACION	2347	CALZADA MAL	5148
FALTA SEPARACION	2352	CALZADA MAL	5151
FALTA SEPARACION	2353	FALTA SEPARACION	5152
SEÑALIZACION GASTADA	2356	FALTA SEPARACION	5153
FALTA SEPARACION	2377	CALZADA MAL	5154
FALTA SEPARACION	2379	FALTA SEPARACION	5155

FALTA SEPARACION	2385	FALTA SEPARACION	5156
FALTA SEPARACION	2390	FALTA SEPARACION	5157
FALTA SEPARACION	2394	CALZADA MAL	5158
CALZADA MAL	2398	FALTA SEPARACION	5160
FALTA SEPARACION	2401	CALZADA MAL	5163
FALTA SEPARACION	2405	FALTA SEPARACION	5164
FALTA SEPARACION	2406	FALTA SEPARACION	5165
FALTA SEPARACION	2409	CALZADA MAL	5167
FALTA SEPARACION	2412	CALZADA MAL	5168
FALTA SEPARACION	2418	FALTA SEPARACION	5169
FALTA SEPARACION	2422	CALZADA MAL	5170
FALTA SEPARACION	2423	FALTA SEPARACION	5175
CALZADA MAL	2424	CALZADA MAL	5176
FALTA SEPARACION	2426	FALTA SEPARACION	5181
CALZADA MAL	2428	FALTA SEPARACION	5182
CALZADA MAL	2428	FALTA SEPARACION	5183
FALTA SEPARACION	2429	FALTA SEPARACION	5186
FALTA SEPARACION	2432	FALTA SEPARACION	5187
FALTA SEPARACION	2433	FALTA SEPARACION	5189
FALTA SEPARACION	2435	FALTA SEÑALIZACION	5191
FALTASEPARACION	2436	FALTA SEPARACION	5194
CALZADA MAL	2437	FALTA SEPARACION	5195
CALZADA MAL	2439	FALTA SEPARACION	5200
FALTA SEPARACION	2440	FALTA SEPARACION	5202
FALTA SEPARACION	2441	FALTA SEPARACION	5203
FALTA SEPARACION	2444	FALTA SEPARACION	5206
FALTA SEPARACION	2445	FALTA SEPARACION	5207
FALTA SEPARACION	2448	FALTA SEPARACION	5208
FALTA SEÑALIZACION	2449	FALTA SEPARACION	5211
CALZADA MAL	2451	FALTA SEPARACION	5212
CALZADA MAL	2452	FALTA SEPARACION	5213
FALTA SEPARACION	2456	FALTA SEPARACION	5214
FALTA SEPARACION	2457	BADEN ROTO	5215
FALTA SEPARACION	2459	FALTA SEPARACION	5216
FALTA SEPARACION	2461	FALTA SEPARACION	5217
FALTA SEPARACION	2462	FALTA SEPARACION	5218
CALZADA MAL	2462	FALTA SEPARACION	5227
FALTA SEÑALIZACION	2464	FALTA SEPARACION	5230
FALTA SEÑALIZACION	2465	FALTA SEPARACION	5231
FALTA SEPARACION	2467	FALTA SEPARACION	5236
FALTA SEPARACION	2468	FALTA SEPARACION	5239
FALTA SEPARACION	2469	FALTA SEPARACION	5245
FALTA SEPARACION	2471	FALTA SEPARACION	5248

CALZADA MAL	2478	FALTA SEPARACION	5249
CALZADA MAL	2480	FALTA SEPARACION	5250
FALTA SEPARACION	2483	FALTA SEPARACION	5251
FALTA SEÑALIZACION	2489	FALTA SEPARACION	5253
FALTA SEÑALIZACION	2493	FALTA SEPARACION	5261
FALTA SEPARACION	2532	FALTA SEPARACION	5265
CALZADA MAL	2533	CALZADA MAL	5269
CALZADA MAL	2535	FALTA SEPARACION	5272
FALTA SEPARACION	2535	FALTA SEPARACION	5281
CALZADA MAL	2536	FALTA SEPARACION	5296
CALZADA MAL	2538	FALTA SEPARACION	5297
FALTA SEPARACION	2538	FALTA SEPARACION	5298
CALZADA MAL	2539	FALTA SEPARACION	5300
FALTA SEPARACION	2541	FALTA SEPARACION	5302
CALZADA MAL	2541	FALTA SEPARACION	5303
CALZADA MAL	2542	FALTA SEPARACION	5304
FALTA SEPARACION	2543	FALTA SEPARACION	5305
FALTA SEPARACION	2544	FALTA SEPARACION	5313
FALTA SEPARACION	2545	FALTA SEPARACION	5323
FALTA SEPARACION	2550	FALTA SEPARACION	5326
FALTA SEPARACION	2553	FALTA SEPARACION	5330
CALZADA MAL	2567	FALTA SEPARACION	5334
FALTA SEPARACION	2567	FALTA SEPARACION	5335
CALZADA MAL	2568	FALTA SEPARACION	5337
CALZADA MAL	2582	FALTA SEPARACION	5343
FALTA SEPARACION	2582	FALTA SEPARACION	5343
FALTA SEPARACION	2583	FALTA SEPARACION	5345
CALZADA MAL	2600	CALZADA MAL	5346
FALTA SEÑALIZACION	2600	CALZADA MAL	5347
FALTA SEÑALIZACION	2601	FALTA SEPARACION	5349
FALTA SEÑALIZACION	2604	FALTA SEPARACION	5355
FALTA SEP CARRIL	2604	CALZADA MAL	5357
FALTA SEPARACION	2606	FALTA SEPARACION	5362
FALTA SEPARACION	2608	FALTA SEPARACION	5365
SEÑALIZACION GASTADA	2612	FALTA SEPARACION	5368
CALZADA MAL	2620	FALTA SEPARACION	5371
FALTA SEÑALIZACION	2625	FALTA SEPARACION	5376
FALTA SEPARACION	2626	FALTA SEPARACION	5380
FALTA SEÑALIZACION	2628	FALTA SEPARACION	5400
FALTA SEPARACION	2630	FALTA SEPARACION	5405
FALTA SEPARACION	2633	FALTA SEP CARRIL	5410
FALTA SEPARACION	2634	FALTA SEPARACION	5422
FALTA SEPARACION	2635	FALTA SEPARACION	5431

FALTA SEÑALIZACION	2635	FALTA SEPARACION	5433
CALZADA MAL	2639	FALTA SEPARACION	5434
FALTA SEPARACION	2639	FALTA SEPARACION	5436
FALTA SEPARACION	2642	FALTA SEPARACION	5437
CALZADA MAL	2649	FALTA SEPARACION	5438
FALTA SEPARACION	2651	FALTA SEPARACION	5439
FALTA SEPARACION	2652	FALTA SEPARACION	5446
FALTA SEÑALIZACION	2653	FALTA SEP CARRIL	5447
FALTA SEPARACION	2654	FALTA SEPARACION	5449
CALZADA MAL	2655	FALTA SEPARACION	5454
FALTA SEPARACION	2655	FALTA SEPARACION	5455
FALTA SEPARACION	2656	FALTA SEPARACION	5455
FALTA SEPARACION	2658	FALTA SEPARACION	5467
FALTA SEPARACION	2659	FALTA SEPARACION	5468
FALTA SEPARACION	2660	FALTA SEPARACION	5469
FALTA SEPARACION	2661	CALZADA MAL	5482
CALZADA MAL	2663	CALZADA MAL ESTADO	5482
FALTA BADEN	2665	FALTA SEPARACION	5488
FALTA SEÑALIZACION	2675	FALTA SEPARACION	5489
FALTA SEÑALIZACION	2676	FALTA SEP CARRIL	5489
FALTA SEPARACION	2680	FALTA SEP CARRIL	5526
FALTA SEPARACION	2684	CONTENEDOR EN CALZADA	5528
CALZADA MAL	2684	SEÑALIZACION GASTADA	5531
FALTA SEÑALIZACION	2687	SEÑALIZACION GASTADA	5539
CALZADA MAL	2689	SEÑALIZACION GASTADA	5546
FALTA SEPARACION	2689	SEÑALIZACION GASTADA	5558
FALTA SEÑALIZACION	2690	CALZADA MAL	5559
FALTA SEÑALIZACION	2692	CALZADA MAL	5564
FALTA SEÑALIZACION	2694	FALTA SEPARACION	5568
CALZADA MAL	2695	FALTA SEPARACION	5569
SEÑALIZACION GASTADA	2700	FALTA SEPARACION	5570
SEÑALIZACION GASTADA	2702	FALTA SEPARACION	5571
FALTA SEÑALIZACION	2704	FALTA SEÑALIZACION	5576
FALTA SEPARACION	2707	CALZADA MAL	5576
FALTA SEPARACION	2710	FALTA SEPARACION	5577
FALTA SEPARACION	2730	FALTA SEPARACION	5578
CALZADA MAL	2759	FALTA SEPARACION	5581
CALZADA MAL	2775	FALTA SEÑALIZACION	5581
CALZADA MAL	2786	FALTA SEÑ HORIZ	5583
FALTA SEPARACION	2792	CALZADA MAL	5601
FALTA SEPARACION	2795	CALZADA MAL	585
FALTA SEPARACION	2798	FALTA SEPARACION	5862
FALTA SEPARACION	2800	SEÑALIZACION GASTADA	5873

FALTA SEPARACION	2802	SEÑALIZACION GASTADA	5881
CALZADA MAL	2831	FALTA SEPARACION	5924
CALZADA MAL	2838	FALTA SEPARACION	5941
SEÑALIZACION GASTADA	2862	CALZADA MAL	6
CALZADA MAL	2880	SEÑALIZACION GASTADA	6401
CALZADA MAL	2884	CALZADA MAL	6484
FALTA SEÑALIZACION	2884	FALTA SEPARACION	7
FALTA SEÑALIZACION	2900	CALZADA MAL	7060
FALTA SEÑALIZACION	2903	BADEN ESTROPEADO	7096
FALTA SEÑALIZACION	2958	CALZADA MAL	7116
SEÑALIZACION GASTADA	2982	CALZADA MAL	727
CALZADA MAL	3074	SEÑALIZACION GASTADA	7271
CALZADA MAL	3078	FALTA SEPARACION	7365
CALZADA MAL	3086	FALTA SEPARACION	7366
CALZADA MAL	3090	FALTA SEPARACION	7367
CALZADA MAL	3108	CALZADA MAL	7460
CALZADA MAL	3111	CALZADA MAL	750
SEÑALIZACION GASTADA	3127	CALZADA MAL	7506
CALZADA MAL	3133	CALZADA MAL	7546
CALZADA MAL	3156	SEÑALIZACION GASTADA	7562
CALZADA MAL	3183	SEÑALIZACION GASTADA	7592
CALZADA MAL	3184	SEÑALIZACION GASTADA	7595
CALZADA MAL	3185	CALZADA MAL	7599
CALZADA MAL	3195	CALZADA MAL	769
FALTA SEPARACION	3200	CALZADA MAL	770
CALZADA MAL	3201	CALZADA MAL	792
CALZADA MAL	3206	SEÑALIZACION GASTADA	80
FALTA SEPARACION	3220	FALTA SEPARACION	822
FALTA SEPARACION	3222	FALTA ELEMENTOS SEGURIDAD	822
CALZADA MAL	3226	CALZADA MAL	829
CALZADA MAL	3226	CALZADA MAL	835
FALTA SEPARACION	3227	FALTA SEP CARRIL	838
FALTA SEPARACION	3228	FALTA SEPARACION	86
FALTA SEPARACION	3228	FALTA SEPARACION	869
FALTA SEPARACION	3230	FALTA SEPARACION	870
FALTA SEPARACION	3231	CALZADA MAL	870
FALTA SEÑALIZACION	3234	FALTA SEPARACION	875
CALZADA MAL	3242	FALTA SEPARACION	876
CALZADA MAL	3246	CALZADA MAL	88
CALZADA MAL	3247	FALTA SEPARACION	883
CALZADA MAL	3267	FALTA SEPARACION	885
CALZADA MAL	3280	FALTA SEPARACION	891
CALZADA MAL	3325	CALZADA MAL	892

CALZADA MAL	3366	FALTA SEPARACION	899
CALZADA MAL	3370	CALZADA MAL	917
CALZADA MAL	3379		









Las fotografías aparecen en el álbum fotográfico anexo: *"Seguridad vial"*

Foto 585. Mal estado de la calzada en Calle Cava Alta

Foto 1930. Señalización horizontal gastada en Calle Montija

Foto 2684. Falta señalización de separación de carriles en Calle Espíritu Santo

Foto 1138. Calzada mal estado en Calle Miguel Hernández